



MODELLO

NOVACUT 107 MV LCD



MANUALE ISTRUZIONI
per l'installazione,
uso e manutenzione
dei generatori
di saldatura.

Istruzioni originali in italiano.
Conservare per future consultazioni.

1.995.248 IT - Rev. 1.0

CE

Indice

1. PREMESSE	4
1.1. SCOPO DEL MANUALE ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE	4
1.2. DESTINATARI	4
1.3. CONSERVAZIONE DEL MANUALE DI ISTRUZIONI	5
1.4. AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI ISTRUZIONI	5
1.5. COME LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI	5
1.6. TERMINI, SIMBOLI E PITTOGRAMMI	5
2. INFORMAZIONI GENERALI	6
2.1. DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE	6
2.2. DATI DI IDENTIFICAZIONE E TARGHE DELLA MACCHINA	6
2.3. DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ	7
2.4. NORME DI SICUREZZA	7
2.5. INFORMAZIONI SULL'ASSISTENZA TECNICA	7
2.6. PREDISPOSIZIONI A CARICO DEL CLIENTE	7
3. SICUREZZA	8
3.1. AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA	8
3.2. USO PREVISTO	13
3.3. CONTROINDICAZIONI D'USO	13
3.4. ZONE PERICOLOSE	13
3.5. DISPOSITIVI DI SICUREZZA	13
3.6. SEGNALETICA	14
3.7. RISCHI RESIDUI	15
4. INSTALLAZIONE	15
4.1. SPEDIZIONE	15
4.2. IMBALLO	15
4.3. PRESA IN CONSEGNA DELLA MACCHINA	15
4.4. MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO	16
4.5. DISIMBALLO	16
4.6. STOCCAGGIO	17
4.7. PREDISPOSIZIONI	17
4.8. MONTAGGIO / POSIZIONAMENTO	18
4.9. COLLEGAMENTI	18
4.10. CONTROLLI PRELIMINARI	19
5. DESCRIZIONE MACCHINA	19
5.1. PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO	19
5.2. CARATTERISTICHE E COMPONENTI PRINCIPALI	19
5.3. CONDIZIONI AMBIENTALI	20
5.4. ILLUMINAZIONE	20
5.5. VIBRAZIONI	20
5.6. EMISSIONI SONORE	20
5.7. DATI TECNICI	21

6. USO DELLA MACCHINA	22
6.1. DESCRIZIONE DEL LAYOUT MACCHINA	22
6.1.1. Layout per il pannello anteriore e posteriore	22
6.1.2. Spiegazione di ulteriori controlli	22
6.2. INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO	26
6.2.1. Collegamento elettrico	26
6.2.2. Requisiti dell'aria compressa	26
6.2.3. Operazione di base	26
6.2.4. Operazione di taglio	27
7. MANUTENZIONE	28
7.1. ISOLAMENTO DELLA MACCHINA	28
7.2. PRECAUZIONI PARTICOLARI	28
7.3. PULIZIA	28
7.4. MANUTENZIONE ORDINARIA	28
7.5. RIPARAZIONE DELLE SALDATRICI	29
7.6. DIAGNOSTICA E RICERCA GUASTI	30
7.7. PRINCIPIO DI RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	34
8. ACCESSORI E RICAMBI	35
8.1. ASSISTENZA	35
8.2. RICAMBI	35
9. ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI	35
9.1. SMALTIMENTO RIFIUTI	35
9.2. MEZZA FUORI SERVIZIO E SMANTELLAMENTO	35
10. ALLEGATI	37
10.1. SCHEMI ELETTRICI	37
10.2. RICAMBI	38

1. PREMESSE

1.1. SCOPO DEL MANUALE ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

Il presente manuale è stato realizzato per fornire all'utilizzatore una conoscenza generale della macchina e per consentirne l'uso in condizioni di sicurezza.

Il presente Manuale di Istruzioni è parte integrante della macchina ed ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per:

1. la manipolazione della macchina, imballata e disimballata in condizioni di sicurezza;
2. la corretta installazione della macchina;
3. la conoscenza delle specifiche tecniche della macchina;
4. la conoscenza approfondita del suo funzionamento e dei suoi limiti;
5. l'indicazione delle qualifiche e della formazione specifica richieste agli operatori ed ai manutentori della macchina;
6. la conoscenza approfondita degli usi previsti, non previsti e non permessi;
7. il suo corretto uso in condizioni di sicurezza;
8. effettuare interventi di manutenzione e riparazione, in modo corretto e sicuro;
9. l'assistenza tecnica e la gestione dei ricambi;
10. lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla macchina;
11. la dismissione della macchina in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti a tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente.

Questo documento presuppone che, negli impianti ove sia destinata la macchina, vengano osservate le vigenti norme di sicurezza e igiene del lavoro.

IMPORTANTE: Il responsabile competente ha l'obbligo, secondo le norme vigenti, di leggere attentamente il contenuto di questo Manuale Istruzioni e di farlo leggere agli utilizzatori e manutentori addetti, per le parti che a loro competono.

Il cliente ha la responsabilità di assicurarsi che, nel caso il presente documento subisca modifiche da parte del Costruttore, solo le versioni aggiornate del Manuale siano effettivamente presenti nei punti di utilizzo.

Le istruzioni, la documentazione e i disegni contenuti nel presente Manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà del Costruttore pertanto, al di fuori degli scopi per cui è stato prodotto, ogni riproduzione sia integrale che parziale del contenuto e/o del formato, deve avvenire con il preventivo consenso del Costruttore.

LA LINGUA UFFICIALE SCELTA DAL COSTRUTTORE È L'ITALIANO. Non si assumono responsabilità per traduzioni, in altre lingue, non conformi al significato originale (ISTRUZIONI ORIGINALI).

1.2. DESTINATARI

Il presente Manuale Istruzioni è rivolto all'installatore, all'operatore/utilizzatore, al responsabile dell'impianto, al responsabile sicurezza dell'impianto e al tecnico qualificato o qualificato ed autorizzato abilitato alla manutenzione della macchina.

INSTALLATORE: Tecnico autorizzato dal costruttore e esperto nelle operazioni di movimentazione, installazione, allacciamento e messa a punto della macchina.

OPERATORE / UTILIZZATORE: È la persona incaricata di utilizzare la macchina ed eseguirne la pulizia.

RESPONSABILE DELL'IMPIANTO: Colui che ne esegue le regolazioni e la programmazione.

RESPONSABILE SICUREZZA DELL'IMPIANTO: Persona incaricata di verificare che tutte le norme applicabili in ambito di sicurezza e le prescrizioni riportate nel presente manuale vengano rispettate.

TECNICO QUALIFICATO: Persona qualificata che in virtù di una accurata conoscenza tecnica della macchina e di tutte le modalità di intervento in sicurezza, esegue manutenzioni ordinarie e piccole riparazioni.

TECNICO QUALIFICATO ED AUTORIZZATO: Persona altamente qualificata, formata e autorizzata dal costruttore ad effettuare regolazioni sensibili e interventi di manutenzione straordinaria o riparazioni durante il periodo di garanzia.

PERSONA ESPOSTA: Qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa (in prossimità della macchina ed esposta a rischio per la sua incolumità).

La macchina è destinata ad un utilizzo industriale, per cui il suo uso è riservato a figure qualificate, in particolare che:

- abbiano compiuto la maggiore età;
- siano fisicamente e psicicamente idonee a svolgere lavori di particolare difficoltà tecnica;
- siano state adeguatamente istruite sull'uso e sulla manutenzione della macchina;
- siano state giudicate idonee dal datore di lavoro a

- svolgere il compito affidatogli;
- siano capaci di capire ed interpretare il manuale dell'operatore e le prescrizioni di sicurezza;
 - conoscano le procedure di emergenza e la loro attuazione;
 - abbiano compreso le procedure operative definite dal Costruttore della macchina.

1.3. CONSERVAZIONE DEL MANUALE DI ISTRUZIONI

Il Manuale di Istruzioni va conservato con cura e deve accompagnare la macchina in tutti i passaggi di proprietà che la medesima potrà avere nel suo ciclo di vita. La conservazione deve essere favorita maneggiandolo con cura, con le mani pulite e non depositandolo su superfici sporche.

Non devono essere asportate, strappate o arbitrariamente modificate delle parti.

Il Manuale va archiviato in un ambiente protetto da umidità e calore e nelle immediate vicinanze della macchina a cui si riferisce.

1.4. AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI ISTRUZIONI

Il Costruttore si ritiene responsabile unicamente delle istruzioni redatte e validate dallo stesso (Istruzioni Originali); eventuali traduzioni DEVONO sempre essere accompagnate dalle Istruzioni Originali, per poter verificare la correttezza della traduzione. In ogni caso il Costruttore non si ritiene responsabile di traduzioni non approvate dal Costruttore stesso, pertanto se viene rilevata una incongruenza, occorre prestare attenzione alla lingua originale ed eventualmente contattare l'ufficio commerciale del Costruttore, che provvederà ad effettuare le modifiche ritenute opportune.

Il Costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche al progetto, variazioni/migliorie alla macchina e aggiornamenti del Manuale di Istruzioni senza preavviso ai Clienti. Tuttavia, in caso di modifiche alla macchina installata presso il Cliente, concordate con il Costruttore e che comportino l'adeguamento di uno o più capitoli del Manuale di Istruzioni, sarà cura del Costruttore inviare al Cliente le parti del Manuale di Istruzioni interessate dalla modifica, con il nuovo modello di revisione globale dello stesso. Sarà responsabilità del Cliente, seguendo le indicazioni che accompagnano la documentazione aggiornata, sostituire in tutte le copie possedute le parti non più valide con le nuove.

1.5. COME LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI

Il Manuale è suddiviso in capitoli, ciascuno dei quali dedicato ad una specifica categoria di informazione e quindi rivolto a figure specifiche per le quali sono state definite le relative competenze.

Per facilitare l'immediatezza della comprensione del testo vengono usati termini, simboli e pittogrammi, il cui significato è indicato al Paragrafo 1.6.

1.6. TERMINI, SIMBOLI E PITTOGRAMMI

Per evidenziare parti di testo di rilevante importanza si è adottata la seguente simbologia:

ATTENZIONE: Indica la necessità di adottare comportamenti adeguati per non mettere a rischio la salute e la sicurezza delle persone e non provocare danni alla macchina o all'ambiente.

PERICOLO: Indica situazioni di grave pericolo che possono mettere seriamente a rischio la salute e la sicurezza delle persone.

IMPORTANTE: Indica informazioni tecniche di particolare importanza da non trascurare.

Sulla macchina, a seconda della versione, sono presenti i seguenti pittogrammi adesivi:



Il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari applicabili.



Leggere attentamente le istruzioni elencate nel manuale.



Macchinario sottoposto a pericolo generico (vedere manuale di istruzioni).



Macchinario utilizzato in ambienti con rischio elevato di scossa elettrica.



ATTENZIONE!
Parti meccaniche in movimento.
(Solo per generatori MIG)

2. INFORMAZIONI GENERALI

2.1. DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

COSTRUTTORE: **SINCOSALD S.r.l**

SEDE LEGALE – AMMINISTRATIVA

via della Fisica, 26/28

20864 Agrate Brianza (MB) Italy

Tel: +39 039 641171 r.a.

Fax: +39 039 6057122

CONTATTI:

export@sincosald.it www.sincosald.it

Targa NOVACUT 107 MV LCD

Sincosald s.r.l.  sincosald Via della fisica 26/28 Agrate Brianza - MB - Italy		①	
NOVACUT 107 MV LCD		②	
PART NO.		③	
    		④ STANDARD	
    		EN60974-1 ⑤	
    		25A/88V-80A/112V ⑩	
    		X ⑪ 100% ⑪b	
    		I ₂ ⑫ 80A ⑫b	
    		U ₂ ⑬ 112V ⑬b	
    		U ₁ =230V ⑭ I _{max} =45.8A ⑮ I _{eff} =45.8A ⑯	
    		25A/88V-105A/122V	
    		X ⑪ 100% ⑪b	
    		I ₂ ⑫ 105A ⑫b	
    		U ₂ ⑬ 122V ⑬b	
    		U ₁ =230V I _{max} =40.8A I _{eff} =40.8A	
    		25A/88V-105A/122V	
    		X ⑪ 100% ⑪b	
    		I ₂ ⑫ 105A ⑫b	
    		U ₂ ⑬ 122V ⑬b	
    		U ₁ =400V I _{max} =35.5A I _{eff} =35.5A	
    		25A/88V-105A/122V	
    		X ⑪ 100% ⑪b	
    		I ₂ ⑫ 105A ⑫b	
    		U ₂ ⑬ 122V ⑬b	
    		U ₁ =400V I _{max} =21.9A I _{eff} =21.9A	
    		25A/88V-105A/122V	
    		X ⑪ 100% ⑪b	
    		I ₂ ⑫ 105A ⑫b	
    		U ₂ ⑬ 122V ⑬b	
    		U ₁ =480V I _{max} =18.5A I _{eff} =18.5A	
		25A/88V-105A/122V	
		X ⑪ 100% ⑪b	
		I ₂ ⑫ 105A ⑫b	
		U ₂ ⑬ 122V ⑬b	
		U ₁ =600V I _{max} =14.6A I _{eff} =14.6A	
IP21S ⑯	H ⑯	CE ⑯	⑯
⑯	⑯	⑯	⑯

2.2. DATI DI IDENTIFICAZIONE E TARGHE DELLA MACCHINA

Ogni macchina è identificata da una targa CE sulla quale sono riportati in modo indelebile i dati di riferimento della stessa. Per qualsiasi comunicazione con il costruttore o i centri di assistenza citare sempre questi riferimenti.

IMPORTANTE: La targa non dovrà essere rimossa per nessun motivo, pena la decadenza della garanzia e l'irreperibilità delle parti di ricambio per mancata individuazione. La posizione della targa può variare da macchina a macchina.

Spiegazione della targa dati NOVACUT 107 MV LCD

- Pos. 1** Denominazione e indirizzo del fabbricante e marchio di fabbrica
- Pos. 2** Identificazione del modello del generatore
- Pos. 3** Numero di matricola del generatore
- Pos. 4** Simbolo del tipo di generatore: Trasformatore - Raddrizzatore per saldatura ad arco
- Pos. 5** Riferimento alla normativa seguita per la costruzione del generatore: EN 60974-1
- Pos. 6a** Saldatura al plasma
- Pos. 7** Simbolo indicante che la saldatrice è utilizzabile in ambienti con rischio accresciuto di scosse elettriche
- Pos. 8** Simbolo della corrente di saldatura: Corrente Continua/Alternata
- Pos. 9** Tensione a vuoto nominale U₀ in V
- Pos. 10** Campo di regolazione elettrica del generatore: corrente nominali minime e massime di saldatura, con le relative tensioni a carico
- Pos. 11** Fattore di servizio del generatore (X): questo dato indica il fattore di servizio del generatore in percentuale su un ciclo di lavoro di 10 minuti. Esempio X = 60 % - I₂ 350 A, questi dati indicano che il generatore su un ciclo di lavoro può saldare con una corrente I₂ = 350 A per un tempo di 6 minuti su 10, cioè il 60 %.
- Pos. 11a** Fattore di servizio: 60 %
- Pos. 11b** Fattore di servizio: 100 %
- Pos. 12** Corrente di saldatura nominale (I₂)
- Pos. 12a** Valore della corrente di saldatura nominale al 60 %
- Pos. 12b** Valore della corrente di saldatura nominale al 100 %
- Pos. 13** Tensione a carico convenzionale (U₂)
- Pos. 13a** Valore della tensione a carico al 60 %
- Pos. 13b** Valore della tensione a carico al 100 %
- Pos. 14** Simbolo per l'alimentazione del generato-

	re e numero delle fasi seguito dal simbolo della corrente continua/alternata
Pos. 15	Indica il grado di protezione del generatore: IP 23
Pos. 16	Classe di isolamento
Pos. 17	Tensione d'alimentazione nominale
Pos. 18	Corrente massima in saldatura al plasma
Pos. 19	Corrente effettiva in saldatura al plasma
Pos. 20	Prodotto conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari applicabili
Pos. 21	Vedi capitolo 9. ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI

Si rammenta che interventi di modifica effettuati dall'utilizzatore, senza esplicita autorizzazione scritta del costruttore, fanno decadere la garanzia e sollevano il costruttore da qualsiasi responsabilità per danni causati da prodotto difettoso. Ciò vale in particolare quando le suddette modifiche vengono eseguite sui dispositivi di sicurezza, degradando la loro efficacia. Le stesse considerazioni valgono quando si utilizzano pezzi di ricambio non originali o diversi da quelli esplicitamente indicati dal costruttore. Per tutti questi motivi consigliamo i nostri clienti di interpellare sempre il nostro Servizio di Assistenza.

2.3. DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

La macchina è realizzata in conformità delle Direttive Comunitarie pertinenti e applicabili nel momento della sua immissione sul mercato.

2.4. NORME DI SICUREZZA

La macchina è stata realizzata conformemente alle norme e direttive di seguito indicate:

Norme armonizzate
IEC 60974-1 - IEC 60974-5 - IEC 60974-10
Direttive
EN 60204-1 - 2014-35-EV - 9231 EEC - 9368 EEC
Norme
EN/IEC 61000-3-12 - EN/IEC 61000-3-11 - EN/IEC 61000-3-3

2.6. PREDISPOSIZIONI A CARICO DEL CLIENTE

Fatti salvi eventuali accordi contrattuali diversi, sono normalmente a carico del Cliente:

- Predisposizioni dei locali, comprese eventuali opere murarie e/o canalizzazioni richieste;
- Alimentazione elettrica dell'apparecchiatura, in conformità alle norme vigenti nel Paese di utilizzo. Particolare cura dovrà essere riservata al conduttore di protezione comunemente detto "messa a terra" ed all'efficienza dell'interruttore magnetotermico-differenziale posto a protezione della presa di alimentazione. È cura dell'acquirente mantenere adeguatamente efficiente l'impianto di cui sopra, in osservanza alle vigenti norme in materia antinfortunistica.
- Materiali di consumo o normalmente soggetti ad usura;
- Lo scarico dell'apparecchiatura alla consegna e le responsabilità che ne conseguono.

2.5. INFORMAZIONI SULL'ASSISTENZA TECNICA

Le Macchine sono coperte da garanzia, come previsto nelle condizioni generali di vendita.

Nel caso durante il periodo di validità si verificassero funzionamenti difettosi o guasti di parti della macchina, che rientrano nei casi indicati dalla garanzia, il Costruttore, dopo le opportune verifiche sulla macchina, provvederà alla riparazione o sostituzione delle parti difettose.

La merce viaggia a rischio del cliente; i danneggiamenti del prodotto causati dal trasporto o durante lo scarico, non sono coperti da garanzia. Sono esclusi dalla garanzia anche tutte le attrezzature ed i materiali di consumo eventualmente forniti con il prodotto.

3. SICUREZZA

3.1. AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

ATTENZIONE: la Vostra sicurezza dipende da Voi!!!

- Seguite attentamente tutte le norme di sicurezza.
- È Vostro dovere proteggere Voi stessi e gli altri da rischi relativi alle operazioni di saldatura.
- L'operatore è responsabile della propria sicurezza e di quella di coloro che si trovano nella zona di lavoro. Deve quindi conoscere tutte le norme di sicurezza ed osservarle.

Niente può sostituire il buon senso!!!

IMPORTANTE: Prima di rendere operativa la Macchina leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente Manuale e seguire attentamente le indicazioni in esso riportate.

Il costruttore ha profuso il massimo impegno nel progettare questa macchina, per quanto è stato possibile, **INTRINSECAMENTE SICURA**.

L'ha inoltre dotata di tutte le protezioni ed i dispositivi di sicurezza ritenuti necessari; infine, l'ha corredata delle informazioni sufficienti perché venga utilizzata in modo sicuro e corretto.

IMPORTANTE: Queste informazioni devono essere scrupolosamente rispettate.

L'utilizzatore può opportunamente integrare le informazioni fornite dal costruttore con istruzioni di lavoro supplementari, ovviamente non in contrasto con quanto riportato nel presente Manuale di Istruzioni, per contribuire all'utilizzo sicuro della macchina.

Ad esempio, si deve fare molta attenzione all'abbigliamento che indossa chiunque intervenga sulla macchina:

- Evitare l'uso di vestiti con appigli che possano rimanere agganciati a parti della macchina;
- Evitare di utilizzare cravatte o altre parti di abbigliamento svolazzanti;
- Evitare di portare anelli ingombranti o bracciali che possano impigliare le mani ad organi della macchina.

Quando necessario nel Manuale saranno specificate ulteriori raccomandazioni a cura dell'utilizzatore sulle misure di prevenzione, sui mezzi personali di protezione, sulle informazioni atte a prevenire gli errori umani e sui divieti relativi a comportamenti non consentiti ragionevolmente prevedibili.

È comunque indispensabile seguire diligentemente le seguenti indicazioni:

- È assolutamente vietato far funzionare la macchina con le protezioni fisse e/o mobili smontate;
- È assolutamente vietato inibire le sicurezze installate sulla macchina;
- Le operazioni a sicurezza ridotte devono essere effettuate rispettando scrupolosamente le indicazioni fornite nelle relative descrizioni;
- Dopo una operazione a sicurezze ridotte lo stato della macchina con protezioni attive deve essere ripristinato al più presto;
- Le eventuali operazioni di lavaggio devono essere effettuate con i dispositivi di separazione elettrica e pneumatica sezionati;
- Non modificare per alcun motivo parti della macchina; in caso di malfunzionamento, dovuto ad un mancato rispetto di quanto sopra, il costruttore non risponde delle conseguenze. Si consiglia di richiedere eventuali modifiche direttamente al costruttore;
- Pulire i rivestimenti delle macchine, i pannelli e i comandi con panni soffici e asciutti o leggermente imbevuti di una blanda soluzione detergente; non usare alcun tipo di solvente, come alcool o benzina, in quanto le superfici si potrebbero danneggiare;
- Collocare le macchine come stabilito all'atto dell'ordine secondo gli schemi forniti dal costruttore, in caso contrario non si risponde di eventuali inconvenienti.

ATTENZIONE:

Il Costruttore si ritiene sollevato da ogni responsabilità per danni causati dalla macchina a persone, animali o cose in caso di:

- uso della macchina da parte di personale non adeguatamente addestrato;
- uso improprio della macchina;
- difetti di alimentazione elettrica, idraulica o pneumatica;
- installazione non corretta;
- carenze della manutenzione prevista;
- modifiche o interventi non autorizzati;
- utilizzo di ricambi non originali o non specifici per il modello;
- inosservanza totale o parziale delle istruzioni;
- uso contrario a normative nazionali specifiche;
- calamità ed eventi eccezionali.

Prescrizioni generali

Gli elementi mobili debbono essere sempre utilizzati secondo le prescrizioni del costruttore, come indicato in questo Manuale, che deve essere sempre a di-

sposizione sul luogo di lavoro.

Tutte le dotazioni di sicurezza poste sugli elementi mobili per evitare incidenti e salvaguardare la sicurezza non possono essere modificate, né asportate, ma devono essere adeguatamente salvaguardate.

L'utilizzatore deve informare tempestivamente il datore di lavoro o il suo diretto superiore su eventuali difetti o anomalie presentate dagli elementi mobili.

A) Shock elettrico

LO SHOCK ELETTRICO PUÒ UCCIDERE!!!

- Tutti gli shock elettrici sono potenzialmente fatali.
- Non toccare le parti sotto tensione.
- Isolarsi dal pezzo che si deve saldare e da terra, indossando guanti e vestiti isolanti.
- Tenere gli indumenti (guanti, scarpe, copricapo, vestiti) ed il corpo asciutti.
- Non lavorare in ambienti umidi o bagnati. Non appoggiarsi al pezzo da saldare.
- Se si deve lavorare in prossimità o in una zona a rischio usare tutte le precauzioni possibili.
- Se si avverte anche una piccola sensazione di scossa elettrica interrompere immediatamente le operazioni di saldatura; non usare l'apparecchio, finché il problema non verrà individuato e risolto.
- Prevedere un interruttore automatico a muro, di portata adeguata e possibilmente nelle vicinanze della macchina, per permettere lo spegnimento immediato dell'apparecchio in caso di una eventuale situazione di emergenza.
- Ispezionare di frequente il cavo di alimentazione.
- Scollegare il cavo di alimentazione dalla rete, prima di intervenire sui cavi o prima di aprire la macchina.
- Non usare la macchina senza le paratie di protezione.
- Sostituire sempre con materiali originali eventuali parti danneggiate della macchina.
- Non escludere mai la sicurezza della macchina.
- Assicurarsi che la linea di alimentazione sia provvista di una presa correttamente messa a terra..
- Assicurarsi che, il banco di lavoro ed il pezzo da saldare siano collegati ad una efficiente presa correttamente messa a terra.
- Non toccare mai elettricamente e simultaneamente parti "calde" di pinze connesse a due saldatrici poiché la tensione tra le due può essere il totale della tensione a vuoto di entrambe le saldatrici.
- L'eventuale manutenzione deve essere eseguita solo da personale esperto, consapevole dei rischi dovuti alle tensioni necessarie al funzionamento dell'apparecchiatura.

B) Radiazioni

Le radiazioni ultraviolette, emesse dall'arco elettrico, possono danneggiare gli occhi e bruciare la pelle.

Osservare le seguenti prescrizioni:

- Indossare indumenti e maschere di protezione appropriati.
- Non utilizzare LENTI A CONTATTO!!! L'intenso calore emanato dall'arco elettrico potrebbe incollarle alla cornea.
- Utilizzare maschere con lenti, aventi grado di protezione minimo DIN 10 o DIN 11.
- Proteggere le persone nelle vicinanze della zona di saldatura.
- **RICORDATE:** L'arco può abbagliare o danneggiare gli occhi. L'arco è pericoloso fino ad una distanza di 15 metri. Non guardare mai l'arco ad occhio nudo!
- Preparare la zona di saldatura in modo da ridurre la riflessione e la trasmissione di radiazioni ultraviolette: verniciando di colore nero pareti e superfici esposte, per diminuire la riflessione, installando schermi protettivi o tende, per ridurre le trasmissioni ultraviolette.
- Sostituire le lenti della maschera, quando esse siano danneggiate o rotte.

C) Filo di saldatura

Attenzione: il filo di saldatura può causare ferite da perforazione.

- Non premere il pulsante della torcia di saldatura, prima di aver letto attentamente le istruzioni d'uso.
- Non puntare la torcia verso parti del corpo, altre persone o metalli, quando si monta il filo di saldatura sulla saldatrice.

D) Esplosioni

- Non eseguire saldature sopra o in prossimità di recipienti in pressione.
- Non saldare in atmosfera contenenti polveri, gas o vapori esplosivi.

Questa saldatrice utilizza gas inerti come CO₂, ARGON, o miscele di ARGON + CO₂ per la protezione dell'arco, pertanto è necessario prestare la massima attenzione a:

1) Bombole:

- Manipolare o utilizzare bombole in pressione in accordo con le normative in vigore.
- Non collegare direttamente la bombola al tubo gas della macchina, senza utilizzare un regolatore di pressione.
- Non utilizzare bombole che perdono o che siano fisicamente danneggiate.

- Non utilizzare bombole che non siano ben fissate alla saldatrice o ad appositi supporti.
- Non trasportare bombole senza la protezione della valvola montata.
- Non usare bombole il cui contenuto non sia stato chiaramente identificato.
- Non mettere in contatto elettrico la bombola con l'arco.
- Non esporre le bombole a calore eccessivo, scintille, scorie fuse o fiamme.
- Non manomettere le valvole della bombola.
- Non tentare di sbloccare con martelli, chiavi, utensili vari o altri sistemi le valvole bloccate.
- Non cancellare mai o alterare il nome, il numero o altre marcature sulle bombole. E' illegale e pericoloso.
- Non sollevare le bombole da terra afferrandole per la valvola o per il tappo, o usando catene, imbragature o calamite.
- Non tentare di mescolare nessun gas all'interno delle bombole.
- Non ricaricare mai le bombole, ma farle ricaricare ad aziende specializzate.
- Non modificare o scambiare gli attacchi delle bombole.

2) Regolatori di pressione:

- Mantenere i regolatori di pressione in buona condizione. Regolatori danneggiati possono causare danni o incidenti gravi; essi devono essere riparati solo da personale qualificato.
- Non utilizzare regolatori per gas diversi da quelli per cui sono stati fabbricati.
- Non usare mai un regolatore che perde o che appare fisicamente danneggiato.
- Non lubrificare mai un regolatore con olio o grasso.

3) Tubi:

- Sostituire i tubi che appaiono danneggiati.
- Tenere i tubi ben tesi per evitare pieghe accidentali.
- Tenere raccolto il tubo in eccesso e mantenerlo fuori dalla zona di lavoro, per prevenire eventuali danneggiamenti.

E) Fuoco

- Evitare che si produca fuoco a causa di scintille e scorie calde o pezzi incandescenti.
- Assicurarsi che dispositivi antincendio appropriati siano disponibili vicino alla zona di lavorazione.
- Rimuovere dalla zona di lavorazione e dalla zona circostante (minimo 10 metri) materiali infiammabili e combustibili.
- Non eseguire saldature / tagli su contenitori di combustibile e lubrificante, anche se vuoti; questi debbono essere attentamente puliti prima della lavorazione.

- Lasciare raffreddare il pezzo, prima di toccarlo o di metterlo in contatto con materiali combustibili o infiammabili.
- Non eseguire lavorazioni su particolari con intercapedini contenenti materiali infiammabili.
- Non operare in atmosfere con alte concentrazioni di vapori combustibili, gas e polveri infiammabili.
- Controllare sempre la zona di lavoro trenta minuti dopo la fine delle lavorazioni, per assicurarsi che non vi siano principi di incendio.
- Non tenere in tasca materiali combustibili come accendini o fiammiferi.

F) Bruciature

Proteggere la pelle contro le scottature causate dalle radiazioni ultraviolette emesse dall'arco elettrico, dalle scintille e scorie di metallo fuso, utilizzando indumenti ignifughi, che coprono tutte le superfici esposte del corpo.

Indossare indumenti e guanti di protezione da saldatore, copricapo e scarpe alte con punta di sicurezza. Abbottonare il colletto della camicia e le patte delle tasche, e indossare pantaloni senza risvolto per evitare l'entrata di scintille e scorie.

Indossare la maschera con vetro di protezione all'esterno e il vetro inattinico di filtro all'interno. Questo è OBBLIGATORIO per le operazioni di saldatura / taglio, al fine di proteggere gli occhi da energia radiante e metalli volatili. Sostituire il vetro di protezione se rotto, butterato o chiazzato. Evitare indumenti uni o sporchi di grasso; una scintilla potrebbe incenderli. Parti metalliche incandescenti, quali ad esempio pezzi da lavorare, devono essere sempre maneggiati con i guanti. Attrezzature di pronto soccorso ed una persona qualificata dovrebbero essere disponibili per ciascun turno di lavoro, a meno che non vi siano, nelle vicinanze, strutture sanitarie per trattamento immediato di scottature agli occhi e alla pelle.

G) Fumi

Le operazioni di saldatura / taglio producono fumi e polveri metalliche nocive, che possono danneggiare la salute:

- Non lavorare in spazi sprovvisti di una adeguata ventilazione. Tenere la testa fuori dai fumi.
- In ambienti chiusi utilizzare aspiratori adeguati. Se la ventilazione non è adeguata usare respiratori adeguati.
- Pulire il materiale da saldare / tagliare, qualora siano presenti solventi o sgrassanti alogenati, che danno origine a gas tossici. Durante le lavorazioni, alcuni solventi clorinati, possono decomporsi in presenza di radiazioni emesse dall'arco elettrico e produrre gas flogene.

- Non saldare / tagliare metalli ricoperti o contenenti piombo, grafite, cadmio, zinco, cromo, mercurio o berilio, se non si dispone di un respiratore adeguato.

L'arco elettrico genera ozono. Una esposizione prolungata, in ambienti con alte concentrazioni di ozono, può causare mal di testa, irritazioni al naso, alla gola e agli occhi e gravi congestioni e dolore al petto.

IMPORTANTE: NON USARE OSSIGENO PER LA VENTILAZIONE!!!

Si dovranno evitare perdite di gas in spazi ridotti. Perdite di gas in grosse quantità possono variare pericolosamente la concentrazione di ossigeno.

Non collocare bombole in spazi ridotti.

NON SALDARE o TAGLIARE ove vapori di solvente possano essere attirati nell'atmosfera di saldatura o qualora l'energia radiante possa penetrare all'interno di atmosfere contenenti anche minuscole quantità di tricloroetilene e percloroetilene.

H) Le parti in moto possono causare danni

Le parti mobili, come il ventilatore, possono tagliare le dita e le mani e agganciare indumenti.

Mantenere tutti gli sportelli, i rivestimenti e le protezioni chiusi e saldamente in posizione.

Protezioni e rivestimenti possono essere rimossi, per eventuali manutenzioni e controlli, solo da personale qualificato.

Non avvicinare le mani, capelli, indumenti svolazzanti e utensili alle parti in movimento.

Rimontare rivestimenti e protezioni e chiudere gli sportelli a intervento ultimato e prima di riavviare la macchina.

I) Rumore

Queste saldatrici non producono di per se stesse rumori eccedenti i 70 dB. I procedimenti di saldatura ad arco possono produrre livelli di rumore superiori a tale limite. Pertanto gli utilizzatori dovranno mettere in atto le precauzioni previste dalla legge.

Tappi per le orecchie dovrebbero essere usati quando si lavora in elevazione o in uno spazio ridotto.

Un casco rigido deve essere usato quando altri lavorano nella zona sovrastante.

Le persone che si apprestano a saldare non devono usare prodotti per capelli infiammabili.

AVVERTENZE CIRCA LA COMPATIBILITÀ ELETTRONICA

Questi generatori sebbene siano stati costruiti secondo la normativa, possono generare disturbi di tipo elettromagnetico, ovvero disturbi ai sistemi di

telecomunicazione (telefono, radio, televisione) o ai sistemi di controllo e di sicurezza. Leggere attentamente le istruzioni per eliminare o ridurre al minimo le interferenze.

ATTENZIONE: il generatore è stato progettato per lavorare in ambiente industriale, quindi, per operare in ambienti di tipo domestico potrebbe rendersi necessaria l'osservanza di particolari precauzioni al fine di evitare possibili interferenze elettromagnetiche.

Si è tenuti ad installare ed usare il generatore secondo le istruzioni del costruttore. Se venissero rilevate interferenze elettromagnetiche si ha il dovere di porre in atto contromisure per eliminare il problema, avvalendosi eventualmente dell'assistenza tecnica del costruttore. In ogni caso non modificare il generatore senza l'approvazione del costruttore.

Controllo dell'area di lavoro per prevenire l'insorgere di interferenze E.M.

Prima di installare il generatore è necessario controllare l'area di lavoro per rilevare l'esistenza di servizi che potrebbero malfunzionare in caso di disturbi elettromagnetici.

A seguire un elenco di servizi di cui tenere conto:

- Cavi di alimentazione, cavi di controllo, cavi di sistemi di trasmissione e telefonici che passino nelle adiacenze del generatore di saldatura.
- Trasmettitori e ricevitori radio o televisivi.
- Computer o apparati di controllo.
- Apparecchiature di sicurezza e controllo di processo industriale.
- Strumentazione di calibratura e di misura.
- Controllare il livello di immunità elettromagnetica delle apparecchiature operanti nell'area di lavoro.
- La salute delle persone che si trovano nelle vicinanze, per esempio persone che usano pace-maker e auricolari per l'udito.
- La durata giornaliera delle operazioni di saldatura o altre attività.

Gli altri apparati devono essere elettromagneticamente compatibili. Tale operazione può richiedere l'introduzione di misure protettive addizionali.

Le dimensioni dell'area da considerare dipendono dalla struttura dell'edificio a dal tipo di attività in corso.

PACE-MAKER E APPARECCHI PER UDITO

I campi magnetici EMF, derivanti da correnti elevate possono incidere sul corretto funzionamento di pace-maker e apparecchi per l'udito. I portatori di ap-

parecchiature elettroniche dovrebbero consultare il medico, prima di avvicinarsi alle operazioni di saldatura ad arco.

- Mantenere i cavi di saldatura il più lontano possibile dal busto e dal capo dell'operatore per preservare la sua sicurezza.
- Non avvolgere cavi o torce di saldatura attorno a parti del corpo.

METODI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

A) Alimentazione

L'apparato di saldatura o taglio deve essere connesso alla rete di alimentazione seguendo le raccomandazioni del costruttore.

All'insorgere di problemi di interferenza, potrebbe rendersi necessaria l'adozione di misure atte alla risoluzione del problema, come ad esempio l'aggiunta di filtri sull'alimentazione.

Nel caso di installazione permanente dell'apparecchiatura si può prendere in considerazione la schermatura metallica dei cavi di alimentazione. La schermatura deve essere connessa al generatore in modo che vi sia un buon contatto elettrico tra di essa e il mantello del generatore stesso.

B) Manutenzione del generatore

Il generatore deve essere periodicamente sottoposto a manutenzione, secondo le indicazioni del costruttore.

Asportare ogni 6 mesi la polvere o i materiali estranei, che, eventualmente, si fossero depositati sul trasformatore o sui diodi del gruppo raddrizzatore; per fare ciò usare un getto di aria secca e pulita.

Il mantello e tutti gli eventuali accessi all'interno della saldatrice devono essere correttamente chiusi durante le operazioni di saldatura e taglio. Il generatore non deve essere assolutamente modificato in alcuna sua parte ad eccezione di modifiche previste e autorizzate dal costruttore ed eseguite da persone abilitate dal costruttore stesso.

In particolare la distanza dell'arco dal pezzo da lavorare e i dispositivi di stabilizzazione devono essere regolati e manutenzionati secondo le raccomandazioni del costruttore.

C) Cavi

I cavi devono essere tenuti più corti possibili e devono essere posti vicini tra loro e fatti passare sul pavimento o il più basso possibile.

D) Messa a terra del pezzo in lavorazione

La connessione a terra del pezzo in lavorazione può ridurre le emissioni elettromagnetiche in alcuni casi.

L'operatore deve prestare attenzione per evitare che la messa a terra del pezzo non sia fonte di pericolo per le persone e di danno per le apparecchiature. Dove necessario la messa a terra deve essere eseguita con una connessione diretta tra il pezzo e la terra, mentre nei paesi dove ciò non è permesso, la connessione deve essere eseguita utilizzando un condensatore in accordo con la normativa del paese.

E) Schermature

Schermature dei cavi e delle apparecchiature presenti nell'area di lavoro possono attenuare le interferenze. La schermatura dell'intera installazione di saldatura o taglio può essere presa in considerazione per speciali applicazioni.

F) Collegamenti Equipotenziali

Dovrebbero essere presi in considerazione i collegamenti equipotenziali di tutti i componenti metallici nelle installazioni per la saldatura e nelle vicinanze. In ogni modo i componenti metallici collegati al pezzo da saldare aumenteranno il rischio per l'operatore di ricevere una scossa elettrica dal contatto simultaneo con questi componenti metallici e l'elettrodo. L'operatore dovrebbe essere isolato da tutti questi componenti metallici resi equipotenziali.

Controlli e verifiche

Le verifiche devono essere effettuate da un tecnico qualificato o da un tecnico qualificato ed autorizzato; devono essere di tipo visivo e funzionale, con lo scopo di garantire la sicurezza della macchina.

Esse comprendono:

- verifica di tutte le strutture portanti, che non debbono presentare alcuna cricca, rottura, danneggiamento, deformazioni, corrosione, usura o alterazione rispetto alle caratteristiche originali;
- verifica di tutti gli organi meccanici;
- verifica di tutte le sicurezze installate sulla macchina;
- verifica di tutti i collegamenti con perni e viti;
- verifica funzionale della macchina;
- verifica dello stato della macchina;
- verifica del corretto funzionamento e dell'efficienza dell'impianto elettrico;
- verifica della tenuta ed efficienza dell'impianto pneumatico e/o idraulico.

I risultati di questa verifica dovranno essere riportati su un'apposita scheda.

ATTENZIONE: Qualora le parti consumate o difettose non vengano tempestivamente sostituite, il costruttore non si assume alcuna responsabilità per i danni da incidenti che potrebbero derivarne. Se vengono rilevate anomalie, queste dovranno

essere eliminate prima di rimettere in funzione la macchina, e l'esperto che esegue la verifica dovrà certificare l'avvenuta riparazione, dando così il benestare all'uso della macchina.

La persona che esegue la verifica, se riscontra anomalie pericolose deve darne tempestiva comunicazione al costruttore della macchina.

Mettere la macchina fuori servizio qualora si verifichino anomalie di funzionamento provvedendo alle opportune verifiche e/o riparazioni. Controllare che dopo un qualsiasi intervento di manutenzione nessun oggetto rimanga tra gli organi in movimento.

Al fine di garantire la massima sicurezza nell'utilizzo della macchina è comunque VIETATO:

- Manomettere qualunque parte della macchina;
- Lasciare gli elementi mobili incustoditi;
- Utilizzare la macchina funzionante ma non in completa efficienza;
- Modificare la macchina per cambiare l'uso originariamente stabilito, senza autorizzazione esplicita del Costruttore;
- Movimentare le parti mobili con operazioni manuali in caso di assenza di energia.

3.2. USO PREVISTO

L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo per il quale è costruito, ossia, a seconda dei casi, generare un arco elettrico per saldatura MIG/MAG, TIG, MMA o un taglio plasma.

ATTENZIONE: Non è quindi utilizzabile come apparecchio per sgelare i tubi; qualsiasi uso improprio ne fa automaticamente decadere la garanzia e esclude il costruttore da qualsiasi responsabilità in caso di danni a persone e cose.

3.3. CONTROINDICAZIONI D'USO

La macchina non deve essere utilizzata:

- Per utilizzi diversi da quelli previsti dal costruttore, per usi diversi o non menzionati nel presente manuale;
- In atmosfera esplosiva, corrosiva o ad alta concentrazione di polveri o sostanze oleose in sospensione nell'aria;
- In atmosfera a rischio d'incendio;
- Esposta alle intemperie;
- Con dispositivi di sicurezza esclusi o non funzionanti;
- Con ponticelli elettrici e/o mezzi meccanici che escludano utenze/parti della macchina stessa.

3.4. ZONE PERICOLOSE

Si considera pericolosa la zona di lavoro di pertinenza dell'operatore che è sostanzialmente l'intero perimetro della macchina.

È responsabilità dell'operatore mantenere sgombra da persone o cose la zona di lavoro durante l'uso della macchina ed evitare danneggiamenti a persone, cose o animali.

L'utilizzo della macchina in prossimità di altre attrezzature o macchine introduce rischi aggiuntivi. Si demanda all'operatore la valutazione di tali rischi al fine di prevenire incidenti.

3.5. DISPOSITIVI DI SICUREZZA

I generatori sono provvisti di dispositivi di sicurezza atti a prevenire danni all'operatore o al generatore stesso. Per dispositivo di sicurezza si intende qualsiasi oggetto o sistema in grado di ridurre il rischio di tali danni.

Non manomettere le sicurezze attive o i relativi collegamenti.

Non operare con il generatore sprovvisto delle coperture metalliche o con i collegamenti non isolati. Se necessario, in fase di installazione e allacciamento, dovranno essere integrati con altri in modo da garantire il rispetto delle leggi vigenti.

IMPORTANTE: Controllare quotidianamente che i dispositivi di sicurezza siano perfettamente funzionanti ed efficienti.

3.6. SEGNALETICA

La segnaletica di sicurezza deve essere sempre ben visibile ed è assolutamente vietato rimuoverla oppure occultarla.

Generalmente sulla macchina o nell'ambiente di lavoro si trovano dei segnali o cartelli che indicano situazioni di pericolo, divieti o prescrizioni durante l'utilizzo o operazioni ad esso connesse, come negli esempi di seguito riportati:



Emissione di radiazioni ottiche:

Dove è esposto questo segnale esiste il rischio emissioni di radiazioni ottiche. Cat. 2 (EN 12198).



Pericolo di incendio:

Dove è esposto questo segnale esiste il rischio di incendio.



Segnalazione generale:

Questo simbolo indica un pericolo di qualsiasi natura che può provocare danni sia alle persone che alle cose.



Pericolo di esplosione:

Questo simbolo indica la presenza di sostanze esplosive o il pericolo di esplosione.



Attenzione:

In questo punto possono verificarsi lesioni da contatto (ad es. Shock elettrico).



Accecamento:

In presenza di questo simbolo occorre munirsi di occhiali di protezione o maschera.



Pericolo di morte:

Fare molta attenzione in presenza di questa indicazione!!! Non toccare assolutamente la zona indicata da questo simbolo perché esiste pericolo di incidente mortale.



Rumorosità:

In presenza di questo simbolo occorre munirsi di dispositivo di protezione per l'uditio.

3.7. RISCHI RESIDUI

Un uso attento della macchina riduce al minimo la probabilità di incidenti; è comunque necessario, durante l'utilizzo della macchina, osservare scrupolosamente le norme di sicurezza descritte nel presente manuale.

4. INSTALLAZIONE

4.1. SPEDIZIONE

La spedizione, anche in funzione del luogo di destinazione, può essere effettuata con mezzi diversi.

Al fine di evitare spostamenti incontrollati la macchina imballata deve essere ancorata al mezzo di trasporto in modo adeguato.

La spedizione si effettua sempre sotto la responsabilità dell'acquirente che si assume ogni onere per incidenti e furti che potrebbero verificarsi durante il trasporto stesso.

4.2. IMBALLO

La macchina viene spedita imballata in un apposito contenitore e, se necessario, viene opportunamente stabilizzata con materiale antiurto per assicurare la sua integrità.

L'imballo è realizzato, con contenimento degli ingombri, anche in funzione del tipo di trasporto adottato.

Per facilitare il trasporto, la spedizione può essere eseguita con alcuni componenti smontati ed opportunamente protetti e imballati.

L'IMBALLO CONTIENE:

N°1 Generatore NOVACUT 107 MV LCD

N°1 Cavo di massa

N°1 Torcia per saldatura al plasma

N°1 Manuale di istruzioni

4.3. PRESA IN CONSEGNA DELLA MACCHINA

Al ricevimento della macchina, controllare che quanto riportato nel documento di spedizione corrisponda effettivamente al materiale ricevuto e verificare che gli imballi siano perfettamente integri.

IMPORTANTE: in caso di danni o mancanza di alcune parti, segnalare immediatamente al trasportatore l'anomalia, apportando eventuali note descrittive del danno sul documento di trasporto prima della firma.

Non utilizzare la macchina, ma contattare il venditore per concordare la procedura da adottare.


A tal fine si consiglia di eseguire un controllo dell'imballo durante la fase di scarico e nei casi sospetti procedere all'apertura dell'imballo ed alla verifica di incolumità della macchina e di eventuali gruppi staccati.

4.4. MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO

ATTENZIONE: la movimentazione e il sollevamento devono essere eseguiti da operatori formati e qualificati, utilizzando mezzi e modi adeguati, per evitare rischi per la salute delle persone e danni alla macchina. Prima di effettuare la movimentazione e il sollevamento, controllare la posizione del baricentro del carico; verificare sempre il corretto bilanciamento del peso della macchina quando questa viene trasportata, in modo tale da prevenire spostamenti inaspettati o cadute a terra della macchina. Si raccomanda di utilizzare sempre mezzi in grado di sorreggere il peso e le dimensioni della macchina (paragrafo "DATI TECNICI" del presente manuale), in modo tale da evitare danni alla stessa o a persone o cose circostanti.

IMPORTANTE: la responsabilità durante le fasi di carico e scarico dell'apparecchiatura è sempre ed esclusivamente a carico del cliente.

Per il trasporto sul luogo di installazione finale è preferibile utilizzare un carrello elevatore o transpallet, prestando attenzione che le forche di sollevamento agiscano su tutta la cassa.



Per gli spostamenti all'interno dello stabilimento la macchina può essere trasportata anche con carro ponte provvedendo ad imbracarla in maniera corretta tramite l'utilizzo di cinghie o funi con adeguate caratteristiche di resistenza in funzione del peso della macchina stessa.

Se la fornitura comprende solo la saldatrice, generalmente di peso inferiore ai 25 kg, l'imballo è costituito da un cartone senza pallet di sollevamento. Può esse-

re facilmente sollevato da due operatori e portato sul luogo di utilizzo.

ATTENZIONE: La macchina deve rimanere imballata durante lo scarico dal mezzo di trasporto e sino al trasferimento a destinazione.


IMPORTANTE: Il Costruttore non risponde dei danni provocati a persone o cose per l'utilizzo di sistemi di sollevamento diversi da quelli sopra descritti.

4.5. DISIMBALLO


IMPORTANTE: Consultare il paragrafo "Movimentazione e Sollevamento" per movimentare la macchina in modo corretto.

ATTENZIONE: Per rimuovere la macchina dall'imballo, utilizzare mezzi e modi adeguati per evitare rischi alla salute delle persone. Il materiale di imballo va opportunamente smaltito nel rispetto delle leggi vigenti.


- Portare la macchina ancora imballata in un luogo piano e spazioso adatto ad eseguire le operazioni di disimballo.
- Rimuovere gli involucri protettivi quali regge, scatole, etc. mediante l'utilizzo di strumenti adeguati in modo da non rovinare il contenuto.
- Posizionare apposite rampe di discesa dal bancale verificando che gli scivoli siano ben agganciati al pallet.



- Completare le operazioni di scarico facendo scendere con attenzione la macchina dal pallet.



Nel caso sia presente la sola saldatrice questa deve essere movimentata tramite la comoda maniglia presente nella parte superiore della saldatrice stessa.




ATTENZIONE: rischio di ribaltamento durante le operazioni di scarico della macchina dal pallet dotato di rampe di discesa.

ATTENZIONE: nell'effettuare le operazioni di disimballo potrebbe risultare necessario l'intervento di due persone provviste di idonei dispositivi di protezione individuale.

IMPORTANTE: oltre a movimentare la macchina tramite l'apposito trolley è possibile sollevarla da terra, dopo averla avvolta con delle cinghie di sollevamento, imbragandola dal basso in modo stabile e sicuro.

Se predisposta la macchina deve comunque essere sollevata solo ed esclusivamente tramite golfari M10 non in dotazione.

Togliere i tappi di protezione dei fori filettati e avvitare i golfari di sollevamento.



Non sollevare la macchina dalle maniglie del FEE-DEER o del generatore.

La macchina presenta una robusta maniglia integrata nel telaio per la movimentazione dell'impianto.

N.B. Questi dispositivi di sollevamento e trasporto sono conformi alle disposizioni prescritte dalle norme europee. Non usare altri dispositivi come mezzi di sollevamento e trasporto.

4.6. STOCCAGGIO

In caso di inattività, la macchina deve essere immagazzinata adottando le seguenti precauzioni:

- Immagazzinare la macchina in luogo chiuso e accessibile solo agli addetti; l'area di stoccaggio deve avere un piano di appoggio stabile con coefficiente di carico adeguato e deve essere priva di rischio di incendio e/o esplosione; deve avere umidità e temperatura adeguate e una sufficiente luminosità.
- Proteggere la macchina da urti e sollecitazioni;
- Proteggere la macchina dall'umidità e da escursioni termiche elevate;
- Evitare che la macchina venga a contatto con sostanze corrosive;
- In caso di stoccaggio prolungato controllare periodicamente che non vi siano variazioni nelle condizioni dei colli.

4.7. PREDISPOSIZIONI

Predisposizioni d'installazione

Per l'installazione occorre predisporre un'area di manovra adeguata alle dimensioni della macchina ed ai mezzi di sollevamento prescelti. La predisposizione della macchina deve essere effettuata in maniera da rendere ottimale l'ergonomia e la sicurezza del posto di lavoro: lasciare intorno alla stessa un'area sufficiente a permettere agevoli operazioni di uso e movimentazione del materiale da lavorare e per le operazioni di manutenzione e regolazione.

Prima di installare la macchina, verificare che la zona scelta sia idonea e disponga delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività dei locali, sufficientemente arieggiata e illuminata, con piano di appoggio stabile e livellato. Per installazioni ad un piano rialzato controllare che la soletta possa sopportarne il carico.

Predisposizione dell'impianto elettrico

Il collegamento all'impianto elettrico che alimenta e combina la sincronia con altre macchine va realizzato da personale specializzato e qualificato rispettando lo schema elettrico e le disposizioni prescritte nelle

Leggi e/o Norme tecniche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di impianti elettrici vigenti.

Dovranno essere predisposte adeguate sicurezze per il suo funzionamento secondo quanto prescritto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

IMPORTANTE: Il costruttore non si ritiene responsabile di danni a cose, persone e/o animali causati dalla non osservanza di tale disposizione.

Per raggiungere un adeguato livello di sicurezza, l'impianto elettrico a cui fa capo la macchina deve prevedere, a completo carico dell'utente, un impianto di messa a terra secondo le disposizioni del paese dell'utilizzatore, un interruttore magnetotermico differenziale a protezione della presa di alimentazione con valore ΔI (variazione di corrente) non inferiore a 30mA e quant'altro per una corretta esecuzione a regola d'arte, secondo Leggi e/o Norme tecniche in materie di sicurezza dei luoghi di lavoro e di impianti elettrici. Predisporre collegamenti per la messa a terra della carcassa della macchina.

ATTENZIONE: Tali predisposizioni sono sempre a carico e sotto la completa responsabilità dell'utente e nulla può essere imputato alla ditta costruttrice per danni a cose, persone e/o animali per un cattivo collegamento elettrico.

4.8. MONTAGGIO / POSIZIONAMENTO

ATTENZIONE: il montaggio di eventuali gruppi staccati e l'installazione della macchina devono essere effettuati esclusivamente da tecnici autorizzati dal costruttore.

Per consentirne il corretto funzionamento la macchina dovrà sempre essere posizionata in luoghi che rispettino le condizioni ambientali descritte dal presente manuale.

La macchina dovrà essere posizionata sempre in zona perfettamente livellata; il livellamento potrà essere effettuato anche attraverso sistemi di regolazione eventualmente presenti sulla macchina.

ATTENZIONE: La macchina dovrà essere posizionata in modo da non ostruire l'entrata e l'uscita dell'aria dalle asole di raffreddamento. UN RIDOTTO FLUSSO DI ARIA causa surriscaldamento e possibili danni alle parti interne. Mantenere almeno 500 mm di spazio libero attorno all'apparecchio.

IMPORTANTE: Non collocare nessun dispositivo di filtraggio sui passaggi di entrata aria di questa saldatrice. La garanzia decade qualora venga utilizzato un qualsiasi tipo di dispositivo di filtraggio.

4.9. COLLEGAMENTI

Collegamento elettrico

I collegamenti interni della macchina sono effettuati da personale qualificato del costruttore. Il collegamento elettrico tra il quadro macchina e la linea di alimentazione della distribuzione elettrica del cliente deve essere effettuato da personale qualificato del Cliente.

IMPORTANTE: Il personale qualificato ad effettuare l'allacciamento elettrico deve assicurarsi della perfetta efficienza della messa a terra dell'impianto elettrico e deve verificare che la tensione di linea e la frequenza corrispondano ai dati riportati sulla targhetta di identificazione. Tensioni di alimentazione non corrette possono provocare gravi danni all'impianto.

Se l'impianto è predisposto per il funzionamento ad una tensione di 230 V monofase alla frequenza di 50÷60 Hz, cablare sull'estremità del cavo di alimentazione una spina CEE, della medesima portata della presa posta sul sezionatore di linea, secondo il seguente schema:

Allacciamento MONOFASE

Colore del filo	Allacciamento
Marrone	Fase
Blu	Neutro
Giallo / Verde	Terra

Se l'impianto è predisposto per il funzionamento ad una tensione di 400 V trifase alla frequenza di 50÷60 Hz, cablare sull'estremità del cavo di alimentazione una spina CEE, della medesima portata della presa posta sul sezionatore di linea, secondo il seguente schema:

Allacciamento TRIFASE

Colore del filo	Allacciamento
Nero	Fase "R"
Marrone	Fase "S"
Blu / grigio	Fase "T"
Giallo / Verde	Terra

ATTENZIONE: Prima di collegare il cavo di alimentazione, assicurarsi che l'interruttore di linea dell'impianto, sia posto sulla posizione "0".

ATTENZIONE: È obbligatorio predisporre un sezionatore di linea con presa CEE interbloccata, di adeguata portata e verificando che la presa di ter-

ra sia efficiente e separata dal resto dell'impianto elettrico dell'ambiente di lavoro.

ATTENZIONE: il filo giallo-verde del cavo di alimentazione della saldatrice deve essere sempre collegato al conduttore di protezione (terra dell'impianto). Il filo giallo-verde non deve MAI essere abbinato ad un altro filo di fase per un prelievo di tensione. Non toccare le parti sotto tensione.

Collegamento del tubo gas

ATTENZIONE: Le bombole possono esplodere se danneggiate!!!

- Tenere le bombole verticali e incatenate all'apposito supporto.
- Tenere le bombole in luogo dove non possano essere danneggiate accidentalmente.
- Non sollevare la macchina con la bombola attaccata.
- Non toccare mai la bombola con il filo di saldatura.
- Tenere la bombola lontana dalla zona di saldatura o da circuiti elettrici non isolati.

La bombola di gas inerte deve essere equipaggiata di un riduttore di pressione ed eventualmente anche di un flussimetro. Solo dopo aver posizionato correttamente la bombola, collegate il tubo gas, uscente dalla parte posteriore della macchina, al riduttore di pressione. Di seguito è possibile aprire la bombola e regolare il riduttore di pressione.

4.10. CONTROLLI PRELIMINARI

Prima di ogni messa in funzione della macchina è necessario effettuare le seguenti operazioni:

- Controllo di tutti i sistemi di sicurezza;
- Controllo delle protezioni; controllo della segnaletica.

Prima della messa in funzione della macchina, è necessario eseguire una serie di verifiche e controlli allo scopo di prevenire errori od incidenti durante la fase di Messa in funzione:


- Verificare che la macchina non abbia subito danni durante la fase di montaggio;
- Verificare, con particolare cura, l'integrità di quadri elettrici, pannelli di comando, cavi elettrici e tubazioni;
- Controllare l'esatto collegamento di tutte le fonti di energia esterne;
- Verificare il libero movimento e la eventuale libera rotazione di tutte le parti mobili;
- Controllare che i collegamenti oleodinamici e pneumatici siano ben serrati in modo da non causare perdite pericolose.

5. DESCRIZIONE MACCHINA

5.1. PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Gli impianti della serie **NOVACUT** sono stati progettati per il taglio plasma.

Di seguito è rappresentata la composizione di un impianto della serie **NOVACUT**.



5.2. CARATTERISTICHE E COMPONENTI PRINCIPALI

- Tecnologia ad inverter a modulo IGBT per un risultato uniforme e stabile e maggiore affidabilità.
- Sistema di controllo a microprocessore per un arco con ottime caratteristiche e dinamica.
- Connessione all'interfaccia CNC.
- Sistema di connessione della torcia stile Euro con collegamento sicuro e residente alla saldatrice.
- Torcia al plasma a strati avanzata con testa europea per prestazioni di taglio d'eccellenza e una lunga durata degli elementi consumabili.
- Sistema di avviamento dell'arco non HF per una maggiore affidabilità e meno inquinamento da EMF.
- Sistema di controllo automatico dell'arco pilota per capacità e velocità di taglio ottimizzate, soprattutto in modalità discontinua.
- Ottima protezione ambientale contro umidità, nebbia salina e corrosione.
- Sistema di protezione intelligente per protegge-

re la torcia al plasma da danni/pressione dell'aria scorretta, elementi fuori posto, utilizzo eccessivo dell'arco pilota.

- Interruttore manuale di attivazione del flusso d'aria per impostare e testare la pressione dell'aria, senza necessariamente attivare la torcia.
- Schermo LCD a colori da 4,3 pollici, intuitivo e con visualizzazione in tempo reale del processo di saldatura.

5.3. CONDIZIONI AMBIENTALI

La macchina non richiede particolari condizioni ambientali. Deve essere installata all'interno di un edificio industriale illuminato, aerato e provvisto di pavimento solido e livellato.

La macchina è idonea per operare in ambienti che siano a:

- altitudine non superiore ai 2000 m s.l.m.;
- temperatura compresa tra + 5° e + 35°C;
- umidità relativa non superiore all' 80%.

È vietato l'utilizzo della macchina in ambienti che siano:

- polverosi;
- in atmosfera corrosiva;
- a rischio incendio;
- in atmosfera esplosiva.

ATTENZIONE: Il generatore ha un grado di protezione IP 23, pertanto è precluso l'utilizzo in determinate situazioni ambientali, quali pioggia, eccessiva presenza di polvere metallica, presenza di acidi e atmosfere corrosive.

5.4. ILLUMINAZIONE

L'illuminazione del locale di installazione deve essere conforme alle leggi vigenti nel Paese in cui è installata la macchina e deve comunque garantire una buona visibilità in ogni punto, non creare riflessi pericolosi e consentire la chiara lettura dei pannelli di comando, nonché l'individuazione dei pulsanti di emergenza.

Poiché la macchina è priva di fonti di luce indipendenti, è necessario che l'ambiente di lavoro sia dotato di un'illuminazione generale tale da garantire su ogni punto della macchina valori compresi fra 200 e 300 lux.

5.5. VIBRAZIONI

In condizioni di impiego conformi alle indicazioni di corretto utilizzo, le vibrazioni non sono tali da fare insorgere situazioni di pericolo. Se ciò dovesse accadere occorre richiedere assistenza tecnica e sospendere l'uso dell'apparecchiatura sino alla risoluzione del guasto.

5.6. EMISSIONI SONORE

Il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A, emesso dalla macchina sul luogo di lavoro in condizioni di funzionamento a pieno regime, è inferiore a 70 dB (A). Tali emissioni rispettano i limiti delle norme in vigore e non sono tali da generare pericolo per gli operatori.

I procedimenti di taglio plasma possono però produrre livelli di rumore superiori a tale limite. Pertanto gli utilizzatori dovranno mettere in atto le precauzioni previste dalla legge.

5.7. DATI TECNICI

Nella tabella seguente sono riportati i principali dati tecnici relativi alla macchina:


Parametri	NOVACUT 107 MV LCD
Alimentazione, trifase	1x230 / 3x230 / 1x400 / 3x400 / 3x480 / 3x600
Fusibile	40 A
Assorbimento MAX (3x400)	21.9 A
Potenza MAX (3x400V)	8.7 KW
Tensione a vuoto	450 V
Prestazioni 100 %	105 A
Taglio - qualità (Fe)	50 mm
Taglio - separazione (Fe)	60 mm
Campo di regolazione	20 - 105 A
Rendimento (%)	85
Valore max consumo energia allo stato inattivo (W)	15
CE Standards	EN 60974 - 1 - 5 - 10
Dimensioni, mm (L x La x H)	810 x 270 x 510
Peso, Kg	45
Classe d'isolamento	H
Classe di protezione	IP23
Sistema di raffreddamento	AF
Temperatura di esercizio	- 10 + 40 °C
Emissioni rumorose	< 70 dB

ATTENZIONE: nel caso di collegamento ad una rete di distribuzione 230VAC è necessario sostituire il cavo di alimentazione originale (4x6mm²) con un cavo 4x10mm². Questa operazione deve essere effettuata dalla rete di assistenza sincosald.

6. USO DELLA MACCHINA

6.1. DESCRIZIONE DEL LAYOUT MACCHINA


6.1.1. Layout per il pannello anteriore e posteriore



1. Torcia al plasma Connettore Euro/Centrale.
2. Presa di collegamento del cavo di terra
3. Connessione interfaccia CNC
4. Ingresso aria compressa
5. Cavo di alimentazione in ingresso
6. Interruttore di alimentazione: accendere o spegnere l'impianto.

6.1.2. Spiegazione di ulteriori controlli

Descrizione interfaccia principale:




1. Memoria
2. Presa USB
3. Impostazioni
4. Freccia indietro
5. Manopola funzioni
6. Freccia avanti

1. Schermata di selezione della modalità: premere la manopola (5) nell'interfaccia per scegliere tra i duemetodi di taglio di Non-Smart CUT e Smart CUT.



2. CUT non intelligente. Utilizzare la manopola (5) per selezionare Taglio normale/TAGLIO separazione. Premere per confermare.



3. Utilizzare la manopola (5) per selezionare il materiale e lo spessore della piastra.



4. Utilizzare la manopola (5) per accedere alla schermata della modalità di saldatura.

5. TAGLIO intelligente. Utilizzare la manopola (5) per selezionare Taglio normale/Taglio perforato/ Taglio al plasma. Premere Conferma.



CORRENTE/POST-GAS/PRESSIONE



6. Utilizzare la manopola (5) per selezionare il materiale e lo spessore della piastra.






7. Utilizzare la manopola (5) per accedere alla schermata della modalità di saldatura.

CORRENTE/SPESSORE/POST-GAS/PRESSIONE



8. Premere (1) per accedere alla schermata di memoria



9. Premere (1) per accedere a LOAD.




10. Premere (3) per accedere alla schermata Impostazioni



11. Nell'interfaccia di impostazione, premere la manopola per selezionare il parametro come richiesto e ruotare la manopola per impostare un valore per il parametro.

Impostazioni	Disponibili ruotando la manopola
Lingue	English/中文/Deutsch/Polski e così via
Luminosità	1-10
Segnalatore acustico	ACCESO/SPENTO
Unità	Metrico/Pollice
Ventilatore	Normale/Intelligente
informazione	Versione HKEN202309SIV
Ripristino delle impostazioni di fabbrica	Sì/NO
Aggiornamento del programma	Aggiorna/Torna al menu

Interconnessione USB(2)



Regolazione della pressione del regolatore dell'aria
 La corretta pressione dell'aria è fondamentale per il taglio al plasma. Una pressione dell'aria errata causerà una scarsa qualità di taglio, mancanza di potenza di taglio, danni alla torcia al plasma e ai materiali di consumo e potenzialmente danneggerà la fonte di alimentazione. La pressione dell'aria ottimale è tra 0,45 e 0,5 MPa (65-75 psi). La pressione dell'aria deve essere impostata con l'aria che scorre attraverso la torcia, poiché la pressione con il flusso d'aria sarà normalmente inferiore alla pressione statica, a causa delle perdite di flusso attraverso il sistema della torcia. La pressione dell'aria si può regolare selezionando "pressure" con la manopola "5", regolandone il parametro con la stessa.

Filtro dell'aria/ Separatore d'acqua

Come per la corretta pressione dell'aria, anche l'aria pulita e secca è fondamentale per le prestazioni e l'affidabilità della macchina per il taglio al plasma. Serie CUT di Taglio al plasma ad aria Macchine è alimentato con un Filtrazione/Moisture separatore per facilitare la fornitura di un'adeguata alimentazione d'aria. Il separatore di umidità è autodrenante, il tubo di scarico dell'acqua esce dal fondo della vaschetta della condensa trasparente. È normale vedere periodicamente l'umidità uscire da questo tubo. Se vengono prodotte quantità eccessive di acqua o olio nella vaschetta della condensa e nella linea di scarico, è necessario controllare che l'alimentazione dell'aria compressa non presenti problemi.

Sistema ad arco pilota

Serie CUT di Taglio al plasma ad aria Macchine usare un pilota arco sistema per stabilire l'arco di taglio principale. Un sistema ad arco pilota è un circuito in cui il ritorno avviene attraverso la testa della torcia e il cavo. Ciò significa che può creare un piccolo arco con una certa potenza di taglio senza effettuare alcun collegamento elettrico con la terra principale della macchina. Ciò è particolarmente utile per iniziare tagli su materiale che non ha un buon collegamento a terra iniziale, come vernice, ruggine, incrostazioni.

Una volta che l'arco pilota è stato stabilito e l'energia rifluisce attraverso la terra principale, l'arco pilota viene spento e l'arco principale avviato. Si prega di notare che il circuito dell'arco pilota è progettato per funzionare solo per brevi periodi di tempo come sistema di avviamento ausiliario, quindi ha una protezione di sicurezza che consente solo il funzionamento dell'arco pilota in brevi periodi alla volta. Oltre a questo, questi modelli hanno anche un sistema di controllo dell'arco di trama se l'arco principale si interrompe e la torcia deve ancora essere attivata, l'arco pilota si riaccenderà. Ciò è utile per il taglio di pezzi discontinui

come reti o griglie.

È molto importante riconoscere che i materiali di consumo della torcia al plasma si usurano durante il normale funzionamento e devono essere sostituiti in modo tempestivo. L'utilizzo di una torcia con materiali di consumo usurati causerà risultati di taglio scadenti e possibili danni alla torcia e alla macchina stessa. I danni causati dalla sostituzione intempestiva dei materiali di consumo non saranno coperti da garanzia.

Utilizzare le seguenti linee guida per determinare quando i materiali di consumo devono essere sostituiti:

Punte di taglio

La punta di taglio ha un piccolo orifizio calibrato attraverso il quale passa il plasma. Se l'orifizio si ostruisce parzialmente, si deforma o si allarga, la punta di taglio deve essere sostituita.

Elettrodi

L'elettrodo ha un piccolo inserto in argento "afnio" all'estremità della punta. Questo è ciò che genera gli ioni plasma. Una volta che l'inserto in afnio è sparito o è danneggiato, la punta deve essere sostituita.

Anello di turbolenza/cappuccio di fissaggio

questi devono essere sostituiti se rotti, scheggiati, incrinati o gravemente danneggiati dal calore.

Punte ed elettrodi

Questi dovrebbero usurarsi in modo ragionevolmente uniforme ed è pratica normale sostituirli entrambi insieme. Se un nuovo consiglio è inserito con un Elettrodo La punta si consumerà molto più rapidamente che se anche l'elettrodo fosse sostituito nello stesso momento. Se le punte o gli elettrodi si usurano molto più velocemente dell'altro componente, è probabile che ciò sia causato da una delle seguenti cause: scarsa tecnica dell'operatore, alimentazione d'aria errata o testa della torcia danneggiata.

Lo è anche molto importante utilizzare solo prodotti originali Materiali di consumo e parti Strata per Torcia XT4000. Sono progettati per adattarsi alla macchina e gli articoli non originali possono causare mancanza di prestazioni, breve durata, danni alla torcia e alla macchina e invalidare la garanzia.

6.2. INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO

6.2.1. Collegamento elettrico

La serie CUT è progettata per funzionare con alimentazioni 1x230 / 3x230 / 1x400 / 3x400 / 3x480 / 3x600. Quando la tensione di alimentazione è superiore alla tensione di lavoro sicura, ci sono sovratensioni e sottotensioni all'interno della saldatrice, la spia di allarme si accenderà, allo stesso tempo, l'uscita di corrente verrà interrotta.

Se la tensione di alimentazione supera continuamente l'intervallo di tensione di lavoro sicuro, ridurrà la durata della saldatrice. Possono essere utilizzate le seguenti misure:

- Modificare la rete di ingresso dell'alimentatore. Ad esempio, collegare la saldatrice con la tensione di alimentazione stabile del distributore;
- Indurre le macchine utilizzando l'alimentazione elettrica allo stesso tempo;
- Posizionare il dispositivo di stabilizzazione della tensione nella parte anteriore dell'ingresso del cavo di alimentazione.

6.2.2. Requisiti dell'aria compressa

Una fornitura affidabile e costante di aria compressa secca e pulita è essenziale per il corretto funzionamento. Sebbene la macchina sia dotata di un proprio sistema di filtraggio dell'alimentazione dell'aria interna, si raccomanda che l'alimentazione dell'aria compressa sia dotata di una filtrazione esterna nella linea che alimenta la macchina, sia una trappola d'acqua standard (filtro in bronzo sinterizzato) che un filtro a coalescenza (per olio nell'aria). Il fabbisogno d'aria è un minimo di 120 l/min (4,5 cfm) Portata d'aria libera (FAD) a una pressione di 75 psi. Ciò significa normalmente che il compressore deve essere un modello con trasmissione a cinghia o, se a trasmissione diretta, deve avere una potenza del motore di 2,5 HP o superiore.

L'aria deve essere asciutta e priva di olio e umidità (normalmente un sintomo di compressori più vecchi e usurati). Anche il tubo dell'aria deve essere di dimensioni sufficienti (3/8"/10 mm minimo) per l'alimentazione la macchina.

6.2.3. Operazione di base

- 1) Collegare il connettore rapido del cavo di terra alla presa di messa a terra (2) Collegare il morsetto di terra al pezzo da lavorare. Il contatto con il pezzo da lavorare deve essere un contatto stabile con metallo pulito e nudo, senza corrosione, vernice o incrostazioni nel punto di contatto.

- 2) Collegare la torcia al plasma al connettore centrale della macchina (1) assicurandosi che il collare sia ben chiuso.
- 3) Collegare la macchina a un'alimentazione di rete adeguata utilizzando il cavo di alimentazione in ingresso alla rete. Portare l'interruttore di alimentazione di rete su "on" per accendere la macchina.
- 4) Collegare l'alimentazione dell'aria compressa all'ingresso del filtro/regolatore (10). Controllare la pressione dell'aria (11). Attivare il flusso d'aria utilizzando la funzione 'set' (3), controllare nuovamente la pressione dell'aria e regolarla se necessario. Restituisci il Passa alla posizione 'RUN'.
- 5) Seleziona l'output corrente utilizzando l'attuale manopola di controllo (8). Ora sei pronto per il taglio al plasma!


6.2.4. Operazione di taglio

Dopo aver portato l'interruttore di alimentazione su posizione ON ed effettuando le regolazioni di comando e pressione dell'aria, procedere come segue:

- 1) Tieni premuto il tasto della Torcia entro 3-4 mm il

pezzo da lavorare, a circa 15- 30° angolo per evitare da-Sto cercando la punta.

- 2) Quando la scintilla ad alta frequenza si trasferisce sul pezzo da lavorare, l'arco plasma principale si accende e inizia a tagliare.
- 3) Dopo aver avviato il taglio la torcia può essere a contatto del pezzo da lavorare se si taglia materiale spesso fino a 3 mm. Quando si taglia materiale superiore a 3 mm, mantenere una distanza di 3,2 mm Suggerimento per lavorare a distanza (di stallo).
- 4) Al termine di un taglio, l'interruttore della torcia deve essere rilasciato e sollevato dal pezzo da lavorare appena prima della fine del taglio per ridurre al minimo il doppio arco che può danneggiare la punta. Questo per evitare che l'arco ad alta frequenza che inizia si riaccenda dopo che l'arco di taglio si è estinto.
- 5) Nella modalità post-flusso, l'arco potere riavviato immediatamente premendo l'interruttore della torcia.



Nota:

- se durante il taglio compare un errore sul display rilasciare il pulsante torcia
- il generatore effettua automaticamente l' air test. se il flusso d'aria è troppo basso compare sul display E12 e la macchina si arresta.
- dopo un lungo utilizzo della macchina è necessario sostituire l'elettrodo e l'ugello perché se troppo consumati potrebbero causare malfunzionamenti

7. MANUTENZIONE

7.1. ISOLAMENTO DELLA MACCHINA

Prima di effettuare qualsiasi tipo di Manutenzione o Riparazione, è necessario procedere ad isolare la macchina dall'alimentazione elettrica e da tutte le altre fonti di energia presenti.

7.2. PRECAUZIONI PARTICOLARI

Nell'effettuare i lavori di Manutenzione o Riparazione, è bene applicare quanto di seguito consigliato:

- Prima di iniziare i lavori, esporre un cartello "MACCHINA IN MANUTENZIONE" in posizione ben visibile;
- Non utilizzare solventi e materiali infiammabili;
- Prestare attenzione a non disperdere nell'ambiente liquidi lubrorefrigeranti;
- Per accedere alle parti più alte della macchina, utilizzare i mezzi idonei alle operazioni da svolgere;
- Non salire sugli organi della macchina, in quanto non sono stati progettati per sostenere le Persone;
- Alla fine dei lavori, ripristinare e fissare correttamente tutte le protezioni e i ripari rimossi o aperti.

IMPORTANTE: Il costruttore non si riterrà responsabile della inosservanza delle elencate raccomandazioni e per ogni altro utilizzo difforme o non menzionato nelle presenti indicazioni.

7.3. PULIZIA

Prima di effettuare qualsiasi intervento di pulizia scollegare l'apparecchiatura dalla rete elettrica e dalle fonti di energia presenti.

Non usare prodotti di pulizia corrosivi, infiammabili o contenenti sostanze nocive alla salute.

Assicurarsi che le parti oggetto di pulizia siano completamente fredde.

Non bagnare le parti interne per non danneggiare i componenti elettrici ed elettronici.

Non dirigere eventuali getti d'aria compressa direttamente sui componenti elettrici ed elettronici per non danneggiarli.

ATTENZIONE: Utilizzare sempre gli appositi D.P.I. quali guanti, mascherina, occhiali secondo le norme di sicurezza vigenti.

7.4. MANUTENZIONE ORDINARIA

Prescrizioni generali

La macchina è stata progettata per ridurre al minimo la manutenzione ordinaria, spetta all'operatore giudicare lo stato e la sua idoneità per l'utilizzo.

Si raccomanda di arrestare e di intervenire con la manutenzione ogni qualvolta si avverte un funzionamento non ottimale, ciò consentirà di avere sempre il massimo dell'efficienza. Controllare mensilmente il funzionamento dei dispositivi di sicurezza presenti. In caso di malfunzionamento affidare la ricerca guasto solo a personale specializzato o chiamare l'assistenza tecnica della ditta costruttrice. Controllare ogni 2 anni la continuità del circuito di terra effettuando la misura di continuità secondo quanto previsto dalla norma CEI 44 - 5 III Art. 19. Controllare visivamente lo stato delle singole parti che compongono la macchina, verificando che non ci siano alterazioni dovute a cedimenti o deformazioni.

Ad ogni utilizzo della macchina, se provvista di gruppo di raffreddamento, verificare il livello del liquido refrigerante e nel caso rabboccare.

ATTENZIONE: Utilizzare esclusivamente liquido refrigerante "SincoFluid" fornito a richiesta dal produttore o da un rivenditore autorizzato.

L'utilizzo di refrigeranti diversi fa automaticamente decadere la garanzia e esclude il costruttore da qualsiasi responsabilità.

ATTENZIONE: Lasciare raffreddare l'impianto prima di procedere alla manutenzione; le superfici incandescenti possono causare gravi bruciature.

ATTENZIONE: Per tutta la durata della manutenzione occorre fermare l'impianto scollegando la spina dalla rete di alimentazione oppure sezionando l'alimentazione dal sezionatore del quadro generale, portandolo in posizione di "O" e bloccandolo con apposito lucchetto.

Utilizzare sempre gli appositi D.P.I - Dispositivi di Protezione Individuale:

- Guanti;
- Scarpe antiscivolo;
- Idoneo abbigliamento.

Manutenzione programmata

Le operazioni di seguito descritte, sono da eseguirsi con le tempistiche indicate.

IMPORTANTE: Il mancato rispetto di quanto richiesto, esonera il costruttore da qualunque responsabilità agli effetti della Garanzia.

ATTENZIONE: Tali operazioni, seppur semplici, devono essere eseguite da un Tecnico Qualificato o Qualificato ed Autorizzato.

Asportare ogni 6 mesi la polvere o i materiali estranei, che, eventualmente, si fossero depositati sul trasformatore o sui diodi del gruppo raddrizzatore; per fare ciò usare un getto di aria secca e pulita.

Non dirigere il getto d'aria compressa direttamente sui componenti elettrici ed elettronici per non danneggiarli.

Nel rimontare il rullo trainafilo, dopo averlo pulito o sostituito, fare attenzione che la gola sia allineata al filo e che corrisponda al diametro del filo usato.

Mantenere costantemente pulito l'interno dell'ugello gas, in modo da evitare ponti metallici costituiti da spruzzi di saldatura tra l'ugello gas e l'ugello portacorrente.

Assicurarsi che il foro di uscita dell'ugello portacorrente non sia eccessivamente allargato, in caso contrario sostituirlo.

Evitare nel modo più assoluto di battere la torcia o di farle subire urti violenti.

tore, le saldatrici riparate, nelle quali siano stati sostituiti o modificati alcuni componenti, devono essere marcate, in modo che possa essere identificato chi ha compiuto la riparazione.

B) Accorgimenti per la riparazione

- Dopo aver eseguito una riparazione, fare attenzione a riordinare il cablaggio, in modo che vi sia un sicuro isolamento tra il lato primario ed il lato secondario della macchina.
- Evitare che i fili possano entrare in contatto con parti in movimento (ad es. con il motore della ventola) o parti che si riscaldano durante il funzionamento.
- Rimontare, inoltre, tutte le fascette che tengono il cablaggio, come originariamente disposte sulla macchina, in modo che, se accidentalmente un conduttore si rompe o si scollega, si possa comunque evitare un collegamento tra il primario ed il secondario.
- Evitare di pulire le schede elettroniche con un getto di aria compressa, per preservarne l'integrità dei componenti.
- Al termine di qualsiasi riparazione assicurarsi di non aver dimenticato nessun utensile all'interno della macchina e richiudere la macchina stessa con tutte le paratie a disposizione e avendo cura di rimontare tutti i dispositivi di fissaggio delle paratie stesse.

7.5. RIPARAZIONE DELLE SALDATRICI

L'esperienza ha dimostrato che molti incidenti sono originati da riparazioni non eseguite a regola d'arte. Per questa ragione, un attento e completo controllo su una saldatrice riparata è altrettanto importante, quanto quello eseguito su una saldatrice nuova. Inoltre, in questo modo, i produttori possono essere tutelati dall'essere ritenuti responsabili di difetti, quando la responsabilità è da imputare ad altri.

La riparazione delle saldatrici deve essere effettuata esclusivamente da personale istruito e qualificato, in possesso dei requisiti necessari per garantire una riparazione a regola d'arte e nel pieno rispetto della normativa di sicurezza EN 60974-4.

A) Prescrizioni da seguire per le riparazioni

- Dopo il riavvolgimento del trasformatore o delle induttanze, la saldatrice deve superare le medesime prove di tensione applicata, superate all'atto del primo collaudo secondo le vigenti norme.
- Se non è stato effettuato alcun riavvolgimento, una saldatrice, che sia stata pulita e/o revisionata, deve superare una particolare prova di tensione applicata con valori dati dalle vigenti norme.
- Dopo il riavvolgimento e/o la sostituzione di parti, la tensione a vuoto non deve superare determinati valori dati dalle vigenti norme.
- Se le riparazioni non sono effettuate dal costrut-

7.6. DIAGNOSTICA E RICERCA GUASTI

Per difetti o malfunzionamenti della macchina non descritti nel presente Manuale si prega di rivolgersi al Costruttore.

Elenco dei codici di errore

Codice ERRORE	Messaggio	Causa	Risoluzione
E01	Sovratermperatura!	La temperatura interna della macchina ha superato il limite massimo	Verificare se la ventola funziona correttamente. In caso affermativo, lasciare la macchina accesa e lasciarla raffreddare. Se non si riesce a risolvere l'errore, contattare il servizio di assistenza.
E02	Sovratermperatura!	La temperatura interna della macchina ha superato il limite massimo	Verificare se la ventola funziona correttamente. In caso affermativo, lasciare la macchina accesa e lasciarla raffreddare. Se non si riesce a risolvere l'errore, contattare il servizio di assistenza.
E03	Sovratermperatura!	La temperatura interna della macchina ha superato il limite massimo	Verificare se la ventola funziona correttamente. In caso affermativo, lasciare la macchina accesa e lasciarla raffreddare. Se non si riesce a risolvere l'errore, contattare il servizio di assistenza.
E04	Sovratermperatura!	La temperatura interna della macchina ha superato il limite massimo	Verificare se la ventola funziona correttamente. In caso affermativo, lasciare la macchina accesa e lasciarla raffreddare. Se non si riesce a risolvere l'errore, contattare il servizio di assistenza.
E05	Sovratermperatura!	La temperatura interna della macchina ha superato il limite massimo	Verificare se la ventola funziona correttamente. In caso affermativo, lasciare la macchina accesa e lasciarla raffreddare. Se non si riesce a risolvere l'errore, contattare il servizio di assistenza.
E06	Sovratermperatura!	La temperatura interna della macchina ha superato il limite massimo	Verificare se la ventola funziona correttamente. In caso affermativo, lasciare la macchina accesa e lasciarla raffreddare. Se non si riesce a risolvere l'errore, contattare il servizio di assistenza.

Codice ERRORE	Messaggio	Causa	Risoluzione
E07	Sovratemperatura!	La temperatura interna della macchina ha superato il limite massimo	Verificare se la ventola funziona correttamente. In caso affermativo, lasciare la macchina accesa e lasciarla raffreddare. Se non si riesce a risolvere l'errore, contattare il servizio di assistenza.
E08	Sovratemperatura!	La temperatura interna della macchina ha superato il limite massimo	Verificare se la ventola funziona correttamente. In caso affermativo, lasciare la macchina accesa e lasciarla raffreddare. Se non si riesce a risolvere l'errore, contattare il servizio di assistenza.
E60	Errore termistore scollegato	Il termistore all'interno della macchina è scollegato	Controllare il cavo del termistore
E10	Errore perdita di fase	Il cavo di alimentazione in ingresso è fuori fase.	Controllare il cavo di alimentazione in ingresso.
E12	Errore bassa pressione dell'aria	La pressione dell'aria è troppo bassa	Controllare la pressione dell'aria in ingresso
E13	Bassa potenza in ingresso	La potenza in ingresso è troppo bassa, la macchina non può lavorare con una potenza in ingresso così bassa.	Controllare la tensione di alimentazione in ingresso
E14	Alta potenza in ingresso	La potenza in ingresso è troppo alta e fuori range	Controllare la tensione di alimentazione in ingresso
E15	Errore di sovraccorrente	La corrente di uscita è troppo alta	Ridurre la corrente di uscita
E17	Errore ventilatore	La corrente del ventilatore è in sovraccarico	Controllare se la ventola è bloccata
E19	Errore del circuito PFC	PFC non sta funzionando correttamente	Contattare il servizio assistenza
E21	Errore cavo del trasformatore di corrente scollegato	Il cavo del trasformatore di corrente all'interno della macchina è scollegato	Controllare il cavo del trasformatore di corrente
E25	Errore del Driver SiC	Il circuito SiC Driver non sta funzionando correttamente	Contattare il servizio assistenza
E30	Errore torcia plasma scollegata	La torcia plasma non è collegata	Controllare se il filo del rilevamento della torcia plasma ha un problema
E50	Errore di lettura della memoria flash!	I dati errati vengono letti dalla memoria flash, per cui si perdono i parametri chiave per il normale funzionamento.	Contattare il servizio assistenza

Codice ERRORE	Messaggio	Causa	Risoluzione
E42	Errore Password	La password della macchina ha qualche problema	Contattare il servizio assistenza per inserire la password
E43	Errore 2 Comunicazione Dati	La comunicazione dati tra Master (scheda display del feeder) e slave (scheda controllo torcia feeder) ha problemi	Contattare il servizio assistenza
E90	Errore di blocco installazione programma	Software errato	Riprovare. Se l'avviso persiste, contattare il servizio di assistenza

Elenco errori

Problema	Possibile motivo	Intervento suggerito
L'arco plasma non si accende	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interruttore di alimentazione OFF 2. L'alimentazione dell'aria è di volume o pressione insufficienti 3. Morsetto di terra del pezzo da lavorare non fissato. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Portare l'interruttore di alimentazione in posizione ON 2. Controllare l'alimentazione dell'aria (60-80 PSI, 3,5 cfm richiesti) 3. Fissare al pezzo da lavorare o al tavolo in acciaio con il pezzo da lavorare saldamente bloccato al tavolo
Le scintille sparano verso l'alto invece che verso il basso attraverso il materiale.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Torcia al plasma non perfora il materiale 2. La torcia potrebbe essere troppo lontana dal pezzo da lavorare 3. Il materiale potrebbe non essere collegato correttamente a terra 4. Velocità di marcia troppo veloce 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aumentare la corrente 2. Diminuire la distanza della tua torcia al pezzo da lavorare 3. Controllare le connessioni per terra adeguata 4. Ridurre la velocità
Inizio del taglio non completamente forato	Possibile messa a terra Problema di connessione	Controlla tutti i collegamenti
Accumulo di scorie su parti di tagli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sviluppo di calore eccessivo sui bordi del materiale 2. Velocità di taglio troppo lenta o corrente troppo alta 3. Parti della torcia usurate 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lasciare che il materiale si raffreddi poi continuare a tagliare 2. Aumentare la velocità e/o ridurre la corrente fino a ridurre al minimo le scorie 3. Ispezionare e riparare o sostituire le parti usurate

Problema	Possibile motivo	Intervento suggerito
L'arco si arresta durante il taglio	1. Velocità di taglio troppo lenta 2. La torcia è troppo alta, lontana dal materiale 3. Parti della torcia usurate 4. Cavo di messa a terra del pezzo da lavorare scollegato	1. Aumentare la velocità fino alla risoluzione del problema 2. Torcia inferiore all'altezza consigliata 3. Ispezionare e riparare o sostituire le parti usurate 4. Collegare il morsetto di terra del pezzo da lavorare al pezzo da lavorare o al tavolo in acciaio
Penetrazione insufficiente	1. Taglio velocità troppo elevata 2. Torcia inclinata troppo 3. Metallo troppo spesso per la capacità del plasma 4. Parti della torcia usurate	1. Rallentare la velocità di viaggio 2. Adattare inclinare 3. Possono essere effettuati diversi passaggi necessario 4. Ispezionare e riparazione o sostituire le parti usurate
Spruzzi d'arco/bagliori	Acqua nell'alimentazione dell'aria	Installare l'aria asciugatrice o filtrazione aggiuntiva
I materiali di consumo si usurano rapidamente	1. Spessore del materiale eccessivo 2. Uso eccessivo di arco-pilota 3. Torcia montata in modo errato 4. Alimentazione d'aria inadeguata, pressione troppo bassa 5. Compressore d'aria difettoso	1. Materiale troppo spesso, aumentare l'angolo di taglio per evitare che ritorni il materiale fuso sulla torcia 2. Non azionare l'avviamento HF ARC per più di 3 secondi – si può partire anche con la torcia a contatto con il metallo o all'interno di 1/16" di metallo 3. Vedi sezione 'Sostituzione dei materiali di consumo' 4. Controllare i filtri dell'aria, aumentare la pressione dell'aria 5. Insufficiente pressione del compressore d'aria e assicurarsi che la pressione dell'aria in ingresso sia a minimo 100 PSI
L'interruttore/fusibile scatta durante il funzionamento	Sezione del conduttore insufficiente	Utilizzare una prolunga per impieghi gravosi (diametro 2,5mm)

In caso di problemi nell'impostazione o nel funzionamento della saldatrice, si prega di consultare il presente manuale.

7.7. PRINCIPIO DI RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



All'interno di questa unità sono presenti livelli di tensione e potenza estremamente pericolosi. Non tentare di diagnosticare o riparare a meno che non si sia avuto una formazione sulle tecniche di misurazione e risoluzione dei problemi dell'elettronica di potenza.

A. Spia di alimentazione e spia di temperatura accese.

1. Flusso d'aria bloccato, verificare la presenza di flusso d'aria bloccato intorno all'unità e le condizioni corrette.
2. Ventola bloccata, controllare e correggere le condizioni.
3. L'unità è surriscaldata, lasciarla raffreddare per almeno 5 minuti. Assicurarsi che l'unità non sia stata utilizzata oltre il limite del ciclo di lavoro, fare riferimento ai parametri tecnologici nella Sezione 2.
4. Componenti difettosi nell'unità, restituiti per la riparazione o fatti riparare da un tecnico qualificato secondo il manuale di servizio.

B. La torcia non riesce ad accendere l'arco quando l'interruttore della torcia è attivato

1. Il sistema è in modalità SET, passare alla modalità RUN.
2. Parti della torcia difettose, ispezionare le parti della torcia e sostituirle se necessario.
3. Pressione del gas troppo alta o troppo bassa, regolare la pressione corretta.
4. Componenti difettosi nell'unità, restituiti per la riparazione o fatti riparare da un tecnico qualificato secondo il Manuale di servizio.

C. Nessuna uscita di taglio; Torcia attivata, generatore acceso; Flussi di gas; La ventola funziona

1. La torcia non è collegata correttamente all'alimentazione, verificare che i cavi della torcia siano collegati correttamente all'alimentazione.
2. Il cavo di massa non è collegato al pezzo da lavorare o il collegamento è scadente, assicurarsi che il cavo di lavoro abbia un collegamento corretto a un'area pulita e asciutta del pezzo.
3. Componenti difettosi nell'unità, restituire per la riparazione o far riparare da un tecnico qualificato secondo il manuale di servizio.
4. Torcia difettosa, restituzione per la riparazione o riparazione da parte di un tecnico qualificato.

D. Bassa potenza di taglio

1. Impostazione errata del controllo CORRENTE (A), controllare e regolare l'impostazione corretta.
2. Componenti difettosi nell'unità, restituiti per la riparazione o fatti riparare da un tecnico qualificato.

E. Inizio difficile

1. Parti della torcia usurate (materiali di consumo), mancenza alimentazione in ingresso. Rimuovere e ispezionare la coppa, la punta e l'elettrodo della protezione della torcia. Sostituire l'elettrodo o la punta se usurati; Sostituire la coppa di protezione se vi aderiscono schizzi eccessivi.
2. L'arco si spegne durante il funzionamento; L'arco non si riavvia quando l'interruttore della torcia è attivato.
3. L'alimentatore è surriscaldato, l'unità si raffredda per almeno 5 minuti. Assicurarsi che l'unità non sia stata utilizzata oltre il limite del ciclo di lavoro. Fare riferimento alla Sezione 2 per le specifiche del ciclo di lavoro.
4. Pressione del gas troppo bassa, controllare che la sorgente sia di almeno 4 bar/60 psi; regolare secondo necessità. È necessario aprire il coperchio della macchina.
5. Materiali di consumo della torcia usurati, controllare la coppa dello scudo della torcia, la punta, l'elemento di avviamento e l'elettrodo; sostituirli se necessario.
6. Componenti difettosi nell'unità, rivolgersi per la riparazione o far riparare da un tecnico qualificato secondo il Manuale di servizio.

G. Nessun flusso di gas; la spia di alimentazione accesa; La ventola funziona

1. Gas non collegato o pressione troppo bassa, controllare i collegamenti del gas. Regolare la pressione del gas alla corretta impostazione

H. Tagli a torcia ma bassa qualità

1. Il controllo della corrente (A) è impostato su un valore troppo basso, aumentare l'impostazione della corrente.
2. La torcia viene spostata troppo velocemente sul pezzo, ridurre la velocità di taglio.
3. Olio o umidità eccessivi nella torcia, tenere la torcia a 3 mm (1/8 di pollice) dalla superficie pulita durante lo spurgo e osservare l'accumulo di olio o umidità (non attivare la torcia). Se nel gas sono presenti contaminanti, potrebbe essere necessario un filtraggio aggiuntivo.

8. ACCESSORI E RICAMBI

8.1. ASSISTENZA

Per qualsiasi tipo di informazione relativa all'uso, alla manutenzione, all'installazione dell'apparecchiatura, il Costruttore si considera sempre a disposizione. Da parte del Cliente è opportuno porre i quesiti in termini chiari, con riferimenti al presente Manuale ed alle istruzioni elencate.

8.2. RICAMBI

IMPORTANTE: USARE SEMPRE RICAMBI ORIGINALI. Il Costruttore non risponde di rotture, malfunzionamento o danneggiamenti a persone o cose derivanti dall'uso di parti non originali.

Nel caso si utilizzino ricambi non originali, vengono a cadere le condizioni di Garanzia (se ancora in essere) e di Responsabilità del Costruttore nell'uso della macchina e eventuali danni derivanti a persone e/o cose.

9. ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI

9.1. SMALTIMENTO RIFIUTI

Sarà cura dell'utilizzatore, secondo le leggi vigenti nel proprio paese, verificare il corretto smaltimento dei rifiuti che la macchina produce durante la lavorazione. Lo smaltimento dei lubrificanti e dei particolari sostituiti deve essere eseguito rispettando la normativa in vigore nella Nazione di impiego della macchina.

9.2. MESSA FUORI SERVIZIO E SMANTELLAMENTO

In riferimento alla direttiva RAEE 2012/19/UE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), l'utilizzatore, in fase di dismissione, deve smaltire le apparecchiature negli appositi centri di raccolta autorizzati, oppure riconsegnarli ancora installati al venditore all'atto di un nuovo acquisto.

IMPORTANTE: non disperdere nell'ambiente materiali inquinanti. Effettuare il loro smaltimento nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

IMPORTANTE: lo smaltimento abusivo dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche è punito con sanzioni regolate dalle leggi vigenti nel territorio in cui viene accertata l'infrazione. I Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche possono contenere sostanze pericolose con effetti potenzialmente nocivi sull'ambiente e sulla salute delle persone. Si raccomanda di effettuare lo smaltimento in modo corretto.

Per RAEE si intendono i rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) incluse di tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene.

La Legislazione prevede la suddivisione in 2 categorie principali chiamate **RAEE PROFESSIONALI** o **RAEE DOMESTICI**.

Per **RAEE PROFESSIONALI** si intendono tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate ad uso prettamente industriale.

Per **RAEE DOMESTICO** si intendono tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate ad un uso promiscuo sia in ambiente industriale sia in ambiente domestico.

Vengono identificati **RAEE DOMESTICI** tutti i generatori ad alimentazione monofase con corrente di uscita MAX <= 200A con i loro accessori.

Per lo smaltimento di un **RAEE DOMESTICO** si avranno 2 possibilità:

- a) Nel caso si decidesse di comprare una nuova apparecchiatura equivalente l'utilizzatore potrà consegnarlo al distributore, il quale dovrà ritirarlo gratuitamente.
- b) In alternativa dovrà depositarlo nella piazzola Comunale, nel contenitore o apposita area identificata come "RAGGRUPPAMENTO 4".

Per lo smaltimento di un **RAEE PROFESSIONALE** alla data di redazione del Manuale di istruzioni non essendo ancora definitiva l'applicazione della Normativa si prega di contattare il distributore e/o il costruttore per informazioni in merito.

L'IMPIANTO DESCRITTO NEL MANUALE APPARTIENE ALLA CATEGORIA: "AEE" PROFESSIONALE


Per la gestione dei "RAEE" la SINCOSALD si affida a Consorzio Erion




ALLA DATA DELLA REDAZIONE DEL PRESENTE MANUALE D'ISTRUZIONI QUESTE INFORMAZIONI SONO DA RITENERSI NON DEFINITIVE IN QUANTO SUSCETTIBILI DI POSSIBILI MODIFICHE SECONDO GLI OBBLIGHI LEGATI AL DECRETO LEGISLATIVO N° 151/2005 CHE OTTEMPERA LA DIRETTIVA 2002/96/CE.

10. ALLEGATI

10.1. SCHEMI ELETTRICI



10.2. RICAMBI



Pos.	Codice	Descrizione
1	8.231.066	COPERTURA
2	8.231.067	PANNELLO DESTRO
3	8.231.068	PANNELLO SINISTRO
4	8.235.059	RACCORDO GAS
5	8.231.069	PANNELLO POSTERIORE INNESTI
6	8.235.060	INTERRUTTORE ON/OFF
7	8.230.004	PLASTICA POSTERIORE
8	8.295.073	PRESSACAVO
9	8.235.061	CAVO DI ALIMENTAZIONE
10	8.231.070	PANNELLO VENTILATORI
11	8.235.062	VENTILATORE
12	8.231.071	PANNELLO INTERMEDIO
13	8.231.072	FONDO TELAIO
14	8.235.063	SEPARATORIO OLIO-ACQUA
15	8.232.010	ELETROVALVOLA
16	8.235.064	SENSORE DI HALL
17	8.235.065	VALVOLA PROPORZIONALE
18	8.253.003	SCHEDA INTERFACCIA
19	8.231.073	PANNELLO PORTA SCHEDA HF
20	8.232.018	INDUTTANZA
21	8.231.074	PANNELLO PORTA INDUTTANZA
22	8.233.037	SCHEDA FILTRO ENTRATA CORRENTE

Pos.	Codice	Descrizione
23	8.233.038	SCHEDA INDUTTANZA
24	8.232.019	TRAFFORMATORE
25	8.230.005	PLASTICA FRONTALE
26	8.235.066	PRESA ATTACCO EURO
27	8.295.071	ATTACCO EURO
28	8.295.068	CONNETTORE 14 PIN
29	8.215.212	PANNELLO LCD
30	8.215.211	SCHERMO LCD
31	8.231.075	PANNELLO DI FISSAGGIO FRONTALE
32	8.235.067	PULSANTE
33	8.235.068	MANOPOLA
34	8.235.069	PULSANTE
35	8.235.070	PULSANTE
36	8.235.071	PRESA USB
37	8.235.072	PULSANTE
38	8.233.039	SCHEDA COMUNICAZIONE
39	8.235.073	STRISCA LED
40	8.231.076	PANNELLO STRISCA LED
41	8.233.040	SCHEDA DISPLAY
42	8.233.041	SCHEDA CONTROLLO
43	8.233.042	SCHEDA FILTRO TORCIA
44	8.233.043	SCHEDA POTENZA
45	8.233.044	SCHEDA EMC
46	8.231.077	PORTA CONDENSATORI

Pos.	Codice	Descrizione
47	8.233.029	SCHEDA CONDENSATORI
A1		
A2		
A3		
A4		
A5		
A6		
A7		
A8		
A9		
A10		
A11		
A12		
A13		
A14		
A15		
A16		
A17		
A18		
B1		
B2		
B3		
B4	8.236.006	MODULE FRD
B5		
B6		
B7		



SINCOSALD S.r.l

Sede Legale – Amministrativa
via della Fisica, 26/28
20864 Agrate Brianza (MB) Italy
Tel: +39 039 641171 r.a.
Fax: +39 039 6057122

export@sincosald.it
www.sincosald.it